

一つ彫り画面の印刷

はじめに CGS を一つ彫りで見た時の画面を印刷したいというご要望がありましたので、簡易的に印刷する方法をご紹介します

① CGS の一つ彫りで印刷したい紋紙を表示します

(メインメニュー→紋紙編集に関する処理→編集→CGS ファイル又は CGS フロッピーを選択→一つ彫り)




② キーボードの【 Alt 】キーを押しながら、【 PrintScreen 】を押します



※ Alt キーは 2 つ有るので押し易い方を押して下さい

③ 画面左下の【 スタート 】ボタンをクリックします

スタート




- ④ 【プログラム】の上に矢印  を移動させます



- ⑤ 【アクセサリ】の上に矢印  を移動させます


- ⑥ 【ワードパッド】をクリックします




- ⑦ キーボードの【Ctrl】キーを押しながら、【V】を押します




⑧ ワードパッドに紋紙が表示されたら【ファイル】をクリックして下さい



⑨ 【印刷プレビュー】をクリックします



⑩ 紋紙全体が枠に入っているか確認して、入っていれば【印刷】ボタンをクリックします




⑪ 印刷画面が表示されますので、印刷画面に従って印刷してください

※ 印刷プレビューで紋紙全体が入っていない場合は次のページに説明してあります


印刷プレビューで紋紙が入りきっていなかった時

ワードパッドの【ファイル】をクリックします



ファイルのメニューの中の【ページ設定】をクリックします

ページ設定の【余白】のサイズを変更します




余白の最小サイズはプリンター依存です。

余白 (ミリ)
左(L): 10 右(R): 10
上(T): 10 下(B): 10


設定後【OK】ボタンをクリックします

もう一度【ファイル】メニューの中の【印刷プレビュー】をクリックし、はみ出していないか確認します



良ければ【印刷】ボタンをクリックします

点線内に紋紙が入っています



印刷画面が表示されるので、印刷画面に従って印刷して下さい